

Kaynak Makinesi

Kullanım Talimatı



- İş güvenliği kurallarına ve talimatlarına uygun çalışılmalıdır.
- Kesinlikle eldivensiz çalışma yapılmamalıdır.
- Kesinlikle gözlüksüz çalışma yapılmamalıdır.
- Kesinlikle maskesiz çalışma yapılmamalıdır.
- Çalışmaya başlamadan önce kaynak makinesinin elektrik bağlantıları mutlaka kontrol edilmelidir.
- Makine çalışmaya başladıktan sonra soğutma fanının çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
- Kaynağı yapılacak malzemeye uygun elektrot seçilmeli ve makinenin amperi bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
- Kaynak pensesinin sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Kaynak işlemi bitince çalışma ortamı temizlenmeli ve malzemeler düzenli bir şekilde toparlanmalıdır.
- Herhangi bir arıza durumunda vakit geçirilmeden yetkili haberdar edilmelidir.

