

Elektrostatik Toz Boyama İşlerinde

Boya Tabancası İle Çalışma Talimatı



- Tabanca Boyası (Püskürtme yolu ile) boya yapılırken sigara içilmeyecektir.
- Çıplak alevli ocaklar kullanılmayacaktır.
- Boyama işlemi yapan çalışanlar gerekli koruyucu malzemeleri (toz maskesi, emniyetli ayakkabı, uygun iş elbisesi) kullanmadan boyama işlemi yapmayacaklardır.
- Kirli artıklar sık sık boşaltılan kapalı madeni kutularda toplanacaktır.
- Bez parçası vs. yabancı maddeler yerlere atılmayacaktır.
- Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.
- Eller benzin veya boya eriticilerle yıkanmayacaktır.
- Püskürtme yolu ile boya yapılırken püskürtme memesi önünde oluşabilecek

statik elektrik yükünü toprağa verecek topraklama telinin her kullanımdan önce sağlam olduğu kontrol edilecektir.

- Boyama işlemlerinde uygun sağlık önlemleri alınacaktır. (Duş, gözlerin iyice yıkanması vb.)
- Boyama işlemi atölye içinde bulunan boyama kabini içinde yapıldığı için atölye ortamına karışabilecek tozlar için atölye havalandırılmalı, doğal havalandırmanın yetersiz olduğu durumlar için uygun havalandırma sistemi kurulmalıdır.
- Boyanacak malzemelerin yıkama ve temizleme işleri, kullanılacak temizleyici maddelerin kullanma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

