

El Makinelerinin

Bakım Talimatı



- Testere laması üzerindeki reçine vb. birikintileri mazotlu fırça ile temizleyiniz.
- Teleskopik koruyucunun normal çalıştığını kontrol ediniz.
- Kablo ve fiş bağlantılarının sağlam olduğunu kontrol ediniz.
- Kataloğunda belirtilen esaslara göre makineyi yağlayınız.
- Ortalama 50 çalışma saati sonunda, kömür kapaklarını sökerek kömürleri çıkarınız ve kontrol ediniz. Aşınmış kömürleri yenileri ile değiştiriniz ve kapaklarını tekrar sıkıca kapatınız.

