

# Tařlama Makinesi

## Kullanım Talimatı



- İş güvenliđi kurallarına ve talimatlarına uygun çalışmalıdır.
- Kesinlikle eldivensiz çalışma yapılmamalıdır.
- Kesinlikle gözlüksüz çalışma yapılmamalıdır.
- Çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunmalıdır.
- Kesinlikle muhafaza takmadan spiral çalıştırılmamalıdır.
- Spirale malzemeye uygun taş takılmalı ve malzeme sabitlenmeden çalışmaya başlanmamalıdır.
- Çalışma alanından yanıcı maddeler uzak tutulmalıdır.
- Spiralin periyodik olarak kontrolleri yapılmalı ve kömürleri 15 günlük periyotlarda deđiştirilmelidir.
- Kesinlikle spirali zorlamadan çalışma yapılmalıdır.
- Herhangi bir arıza durumunda vakit geçirmeden yetkili haberdar edilmelidir.

